

# Spanten in de sneeuw

Februari 2017

Het restauratiewerk gaat door, soms onder minder aangename omstandigheden. Zoals onlangs met de sneeuwval, ja dan moet er toch in de Pinas geklommen worden om het op maat gemaakte spant te passen in de scheepsromp. Op onderstaande foto staat spant 16



De Pinas in de sneeuw met daaruit stekend de mal van het spant aan stuurboordzijde nummer 11. Dat spant is intussen al uitgezaagd.



Op de 3e foto is goed te zien hoe het spant 16 aan de kant waarmee deze raakt aan de huidgangen onder een hoek zijn geschaafd. Wij noemen deze hoek de “zweihoek” of wel zwaaihoek.

## vervanging kuipspanten bakboord gedaan

Aan bakboordzijde zijn op dit moment de spanten vervangen die te slecht waren om steun te bieden aan de huidgangen. Nu zijn wij bezig om aan de stuurboordzijde tot vervanging over te gaan. Dat zijn er zoals wij het nu inschatten; 5.

Op de foto's is te zien hoe wij 2 mallen gebruiken om 2 spanten uit te kunnen zagen.



*de ruwe eikenhouten plak van 8,5 cm dikte opleggen van de mallen uitgezaagd spant*

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie op 8 februari 2017 door Johan Nieuwdorp.

